



# Verarbeitung von Epoxid- und Polyurethanharz-Systemen

## IN DER KALTEN JAHRESZEIT

Es ist zu beachten, dass die Verarbeitung und Aushärtung bei Temperaturen unter 10°C nur unzureichend erfolgen kann.

Vor der Verarbeitung empfehlen wir, die Produkte ausreichend lange bei Raumtemperatur zu lagern, um eine Verarbeitungstemperatur des Produktes von über 15°C zu gewährleisten.

Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass die Untergrund- und Raumtemperatur während der Verarbeitung und Aushärtungszeit nicht unter 10°C beträgt.

Bei Einhaltung der o.g. Punkte können unsere Epoxid- und Polyurethanharz-Systeme in der gewohnten Art und Qualität eingebaut werden.

Bitte beachten Sie unsere Produkt- und Sicherheitsdatenblätter!

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Ihr Fachberater vor Ort gerne zur Verfügung.