



Verarbeitung von Schnellzementen, Epoxid- und Polyurethanharz-Systemen

IN DER HEISSEN JAHRESZEIT

Vor extremer Wärmeeinwirkung wie Sonnenstrahlung, Wärmequellen usw. schützen, da sich sonst die Verarbeitungseigenschaften verändern.

Durch zu hohe Temperaturen des Materials, kommt es zu veränderten Verarbeitungszeiten (schnelleres Abbinden, kürzere Verarbeitungszeiten).

Bitte beachten Sie unsere Produkt- und Sicherheitsdatenblätter!

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Ihr Fachberater vor Ort gerne zur Verfügung.